



Escola Básica 123/PE do Porto da Cruz

Monitorização Água 1º piso

Data: 10 / 12 / 2021

Responsáveis: Diana, Francisco, (8.º2)
Professora: Marisol Amorim
Funcionária: Mary (1.º piso)

SALAS	Torneiras						Autoclismos					
	Estão bem reguladas?		Há torneiras a pingar?		Existe informação a apelar para a poupança de água junto das torneiras?		Funcionam correctamente?		Fluxo exagerado?		Vertem água?	
	sim	não	sim	não	sim	não	sim	não	sim	não	sim	não
WC (alunos)	X		X		X		X		X			X
WC (alunas)	X		X				X	X	X			X
WC (prof.)	X		X		X		X		X			X
Sala 1.11		X		X	X							
Sala 1.12		X		X	X							
Gabinete funcionária	X			X		X						
Espaços Exteriores	Bebedouros? Um Vertem água? Não						Torneiras do jardim abertas? Não Torneiras a pingar? Não					

Outras observações

A torneira da sala 1.5 estava a pingar.

Esta tabela deverá ser adaptada à realidade da escola no início do ano letivo de modo a estar operacional a partir de Novembro.

* A Monitorização "Água" corresponde ao ponto 4.1 "Monitorização e Avaliação" do Guião de Visitas às Eco-Escolas.



Escola Básica 1,2,3/PE do Porto da Cruz



Monitorização Água

Data: 10 / 12 / 2021

Professor: Marinal

Funcionária: Dr. Manuel, Dolcina

Alunos: 2000 (8º 2)

2.º Piso

SALAS	Torneiras						Autoclismos					
	Estão bem reguladas?		Há torneiras a pingar?		Existe informação a apelar para a poupança de água junto das torneiras?		Funcionam correctamente?		Fluxo exagerado?		Vertem água?	
	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não
Sala 2.21 (EVT)	X			X	Só 1							
Bar Professores	X			X	X							
Bar alunos	X			X	X							
Refeitório	X		X		X							
Cozinha	X			X	X							
WC (prof)	X			X	X		X		X	X		X
WC (alunas)	X			X	X		X		X	X		X
WC (alunos)	X			X	X		X		X			X
WC (deficientes)	X			X	X		X		X	X		X

3.º Piso

SALAS	Torneiras						Autoclismos					
	Estão bem reguladas?		Há torneiras a pingar?		Existe informação a apelar para a poupança de água junto das torneiras?		Funcionam correctamente?		Fluxo exagerado?		Vertem água?	
	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não
Sala 3.9	X			X		X						
Sala 3.10	X			X	X							
Sala 3.15	X			X	X							
Sala 3.15A	X			X		X						
Balneários (alunas)	X			X	X		X				X	
Balneários (alunos)	X			X	X							X
WC Professores	X			X	X		X			X		X
WC (alunas)	X			X	X		X			1		X
WC (alunos)	X			X	X		X			1		X
WC (deficientes)	X			X	X		X			X		X

Arrecadação 3.º.

X X

4.º Piso

SALAS	Torneiras						Autoclismos					
	Estão bem reguladas?		Há torneiras a pingar?		Existe informação a apelar para a poupança de água junto das torneiras?		Funcionam correctamente?		Fluxo exagerado?		Vertem água?	
	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não
Arrumo Ginásio	X			X	X		X		X	X		X
WC (4.3)	X			X	X		X		X	X		X
WC (4.4)	X			X	X				1			X
Balneários (4.5)	X			X	X				1			X
Balneários (4.6)	X			X	X				1			X
Espaços Exteriores	Tem bebedouros?		OS bebedouros vertem água?		Torneiras do jardim abertas?		Torneiras a pingar?					
	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não
	X				X				X			X

- * Sala 221 o teto está a pingar aguas.
- 3.9. Segunda torneira está a pingar
- 4.5 ummo torneiro mōo funciona
- 4.6 umm chuveiro mōo funciona
- Salo 4.8 sems chave... .