



Escola Básica 123/PE do Porto da Cruz  
Programa Eco-Escolas 2018 / 2019

Monitorização Água

1º piso

Data: 12/12/2018

Responsáveis: [assinatura]

Professora: S. S. G. G.

Funcionária: \_\_\_\_\_

| SALAS                | Torneiras                          |     |                        |     |                                                                         |     | Autoclismos                                                 |     |                  |     |              |     |
|----------------------|------------------------------------|-----|------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------|-----|------------------|-----|--------------|-----|
|                      | Estão bem reguladas?               |     | Há torneiras a pingar? |     | Existe informação a apelar para a poupança de água junto das torneiras? |     | Funcionam correctamente?                                    |     | Fluxo exagerado? |     | Vertem água? |     |
|                      | sim                                | não | sim                    | não | sim                                                                     | não | sim                                                         | não | sim              | não | sim          | não |
| WC (alunos)          |                                    | X   | X                      |     |                                                                         | X   | X                                                           |     |                  | X   |              | X   |
| WC (alunas)          |                                    | X   | X                      | X   | X                                                                       |     | X                                                           |     |                  | X   |              | X   |
| WC (prof.)           | X                                  |     |                        | X   | X                                                                       |     |                                                             |     |                  |     |              |     |
| Sala 1.11            | X                                  |     |                        | X   | X                                                                       |     |                                                             |     |                  |     |              |     |
| Sala 1.12            | X                                  |     |                        | X   | X                                                                       |     |                                                             |     |                  |     |              |     |
| Gabinete funcionária | X                                  |     |                        | X   | X                                                                       |     |                                                             |     |                  |     |              |     |
| Espaços Exteriores   | Bebedouros? Um<br>Vertem água? Não |     |                        |     |                                                                         |     | Torneiras do jardim abertas? Não<br>Torneiras a pingar? Não |     |                  |     |              |     |

Outras observações

Entrada lado esquerda tem fuga

Esta tabela deverá ser adaptada à realidade da escola no início do ano letivo de modo a estar operacional a partir de Novembro.

\* A Monitorização "Água" corresponde ao ponto 4.1 "Monitorização e Avaliação" do Guião de Visitas às Eco-Escolas.



Escola Básica 1,2,3/PE do Porto da Cruz  
Programa Eco Escolas 2018/2019  
Monitorização Água



Data: 17/11/2018

Professor: Oscar Costa

Funcionária:

Alunos: Clube PCTV

2.º Piso

| SALAS            | Torneiras            |     |                        |     |                                                                         |     | Autoclismos              |     |                  |     |              |     |
|------------------|----------------------|-----|------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------|-----|------------------|-----|--------------|-----|
|                  | Estão bem reguladas? |     | Há torneiras a pingar? |     | Existe informação a apelar para a poupança de água junto das torneiras? |     | Funcionam correctamente? |     | Fluxo exagerado? |     | Vertem água? |     |
|                  | Sim                  | Não | Sim                    | Não | Sim                                                                     | Não | Sim                      | Não | Sim              | Não | Sim          | Não |
| Sala 2.21 (EVT)  | X                    | X   |                        | X   | X                                                                       |     |                          |     |                  |     |              |     |
| Bar Professores  | X                    |     | X                      | X   | X                                                                       |     |                          |     |                  |     |              |     |
| Bar alunos       | X                    |     |                        | X   | X                                                                       |     |                          |     |                  |     |              |     |
| Refeitório       |                      |     |                        |     |                                                                         |     |                          |     |                  |     |              |     |
| Cozinha          |                      | X   | X                      |     | X                                                                       |     | X                        |     |                  | X   |              | X   |
| WC (prof)        | X                    |     |                        | X   | X                                                                       |     | X                        |     |                  |     |              | X   |
| WC (alunas)      |                      | X   |                        | X   | X                                                                       |     |                          |     |                  | X   |              |     |
| WC (alunos)      |                      | X   |                        | X   | X                                                                       | X   |                          |     |                  |     |              |     |
| WC (deficientes) | X                    |     |                        | X   | X                                                                       |     |                          |     |                  |     |              |     |

2.7 Estão reguladas

3.º Piso

| SALAS               | Torneiras            |     |                        |     |                                                                         |     | Autoclismos             |     |                  |     |              |     |
|---------------------|----------------------|-----|------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|-----|------------------|-----|--------------|-----|
|                     | Estão bem reguladas? |     | Há torneiras a pingar? |     | Existe informação a apelar para a poupança de água junto das torneiras? |     | Funcionam corretamente? |     | Fluxo exagerado? |     | Vertem água? |     |
|                     | Sim                  | Não | Sim                    | Não | Sim                                                                     | Não | Sim                     | Não | Sim              | Não | Sim          | Não |
| Sala 3.9            | X                    |     | X                      | X   | X                                                                       |     |                         |     |                  |     |              |     |
| Sala 3.10           |                      | X   |                        | X   |                                                                         | X   |                         |     |                  |     |              |     |
| Sala 3.15           | X                    |     | X                      | X   | X                                                                       |     |                         |     |                  |     |              |     |
| Sala 3.15A          | X                    |     |                        | X   | X                                                                       |     |                         |     |                  |     |              |     |
| Balneários (alunas) | X                    | X   |                        |     | X                                                                       |     |                         |     |                  |     |              |     |
| Balneários (alunos) | X                    | X   |                        |     | X                                                                       |     |                         |     |                  |     |              |     |
| WC Professores      | X                    |     |                        | X   | X                                                                       |     |                         |     |                  |     |              |     |
| WC (alunas)         | X                    |     |                        |     |                                                                         |     |                         |     |                  |     |              |     |
| WC (alunos)         |                      | X   | X                      |     |                                                                         | X   |                         |     |                  |     |              |     |
| WC (deficientes)    | X                    |     | X                      |     | X                                                                       |     |                         |     |                  |     |              |     |

Algumas torneiras desapercebidas

4.º Piso

| SALAS              | Torneiras            |     |                            |     |                                                                         |     | Autoclismos                  |     |                     |     |              |     |
|--------------------|----------------------|-----|----------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------|-----|---------------------|-----|--------------|-----|
|                    | Estão bem reguladas? |     | Há torneiras a pingar?     |     | Existe informação a apelar para a poupança de água junto das torneiras? |     | Funcionam corretamente?      |     | Fluxo exagerado?    |     | Vertem água? |     |
|                    | Sim                  | Não | Sim                        | Não | Sim                                                                     | Não | Sim                          | Não | Sim                 | Não | Sim          | Não |
| Arrumo Ginásio     | X                    | X   |                            | X   | X                                                                       |     |                              |     |                     |     |              |     |
| WC (4.3)           |                      | X   |                            | X   | X                                                                       |     |                              |     |                     |     |              |     |
| WC (4.4)           |                      | X   |                            | X   | X                                                                       |     |                              |     |                     |     |              |     |
| Balneários (4.5)   |                      |     |                            |     |                                                                         |     |                              |     |                     |     |              |     |
| Balneários (4.6)   |                      |     |                            |     |                                                                         |     |                              |     |                     |     |              |     |
| Espaços Exteriores | Tem bebedouros?      |     | OS bebedouros vertem água? |     |                                                                         |     | Torneiras do jardim abertas? |     | Torneiras a pingar? |     |              |     |
|                    | Sim                  | Não | Sim                        |     | Não                                                                     |     | Sim                          | Não | Sim                 |     | Não          |     |
|                    |                      |     |                            |     |                                                                         |     |                              |     |                     |     |              |     |