



Escola Básica 123/PE do Porto da Cruz
Programa Eco-Escolas 2018 / 2019

Monitorização Água

1º piso

Data: 03 / 04 / 2019

Responsáveis Clube UPS

Professora: Daniela Felisbel

Funcionária: Luísa

SALAS	Torneiras						Autoclismos					
	Estão bem reguladas?		Há torneiras a pingar?		Existe informação a apelar para a poupança de água junto das torneiras?		Funcionam correctamente?		Fluxo exagerado?		Vertem água?	
	sim	não	sim	não	sim	não	sim	não	sim	não	sim	não
WC (alunos)	X			X		X	X		X			X
WC (alunas)	X	X	X			X	X		X			X
WC (prof.)	X	X	X		X			X	X			X
Sala 1.11	X		X	X	X							
Sala 1.12	X		X	X	X							
Gabinete funcionária		X	X	X	X							
Espacos Exteriores	Bebedouros? Um ✓ Vertem água? Não ✓						Torneiras do jardim abertas? Não ✓ Torneiras a pingar? Não ✓					
Outras observações												

Esta tabela deverá ser adaptada à realidade da escola no início do ano letivo de modo a estar operacional a partir de Novembro.

* A Monitorização "Água" corresponde ao ponto 4.1 "Monitorização e Avaliação" do Guião de Visitas às Eco-Escolas.



Escola Básica 1,2,3/PE do Porto da Cruz
Programa Eco Escolas 2018/2019
Monitorização Água



Data: 03 / 04 / 2019

Professor: _____

Funcionária: _____

Alunos: _____

2.º Piso

SALAS	Torneiras						Autoclismos					
	Estão bem reguladas?		Há torneiras a pingar?		Existe informação a apelar para a poupança de água junto das torneiras?		Funcionam correctamente?		Fluxo exagerado?		Vertem água?	
	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não
Sala 2.21 (EVT)												
Bar Professores	X			X	X							
Bar alunos	X			X	X							
Refeitório	X			X	X							
Cozinha		X	X		X							
WC (prof)												
WC (alunas)												
WC (alunos)												
WC (deficientes)												

3.º Piso

SALAS	Torneiras						Autoclismos					
	Estão bem reguladas?		Há torneiras a pingar?		Existe informação a apelar para a poupança de água junto das torneiras?		Funcionam correctamente?		Fluxo exagerado?		Vertem água?	
	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não
Sala 3.9		X	X		X							
Sala 3.10	X		X		X							
Sala 3.15	X	X	X	X		X						
Sala 3.15A												
Balneários (alunas)	X			X	X		X			X		X
Balneários (alunos)	X	X		X	X		X			X		X
WC Professores	X	X		X	X		X			X		X
WC (alunas)	X			X	X		X			X		X
WC (alunos)	X			X	X		X			X		X
WC (deficientes)	X			X	X		X			X		X

4.º Piso

SALAS	Torneiras						Autoclismos					
	Estão bem reguladas?		Há torneiras a pingar?		Existe informação a apelar para a poupança de água junto das torneiras?		Funcionam correctamente?		Fluxo exagerado?		Vertem água?	
	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não
Arrumo Ginásio	X			X	X					X		X
WC (4.3)		X		X		X				X		X
WC (4.4)		X		X	X					X		X
Balneários (4.5)	X			X	X					X		X
Balneários (4.6)	X			X	X					X		X
Espaços Exteriores	Tem bebedouros?		OS bebedouros vertem água?				Torneiras do jardim abertas?				Torneiras a pingar?	
	Sim	Não	Sim		Não		Sim	Não			Sim	Não

43 → Não utilizado